

Begane grond




De oppervlakte is met grootst mogelijke zorgvuldigheid gemeten, echter biedt het geen garantie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
© Van Roemburg & Woning Diagnose

Eerste verdieping



De oppervlakte is met grootst mogelijke zorgvuldigheid gemeten, echter biedt het geen garantie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden”
© Van Roemburg & Woning Diagnose

Tweede verdieping



De oppervlakte is met grootst mogelijke zorgvuldigheid gemeten,
echter biedt het geen garantie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden”
© Van Roenburg & Woning Diagnose

Regenpfeife (Dachstuhl)



Die Abstände in der Größe möglicherweise ungenau gemessen, wobei keine Maßnahme für die Genauigkeit der Abstände erfolgt.
 © 2019, Bauwerk & Planung (Dachstuhl)